


**Widok na istniejące zagospodarowanie terenu przy  
nowowbudowanej drodze. Po prawej stronie fragment  
działki nr 167/10**





**Istniejący wjazd na działkę 167/10**

A photograph of a forest with a yellow arrow pointing to a boundary marker. The forest is composed of tall, thin trees, likely pines or spruces. The ground is covered with dry pine needles and some green plants. A yellow arrow points from a text box to a small wooden post in the ground. The text box contains the text "Widoczny znacznik granicy działki".

**Widoczny znacznik granicy działki**

**Widok na istniejące nasypy wzdłuż granicy z działką 167/5**



**Widok na nasyp ziemny wzdłuż granicy z działką 167/5**



Widok na istniejący hydrant i "prześwit" w lesie